

水保监测（乙）字第 071 号

# 辽宁盘京升压 500kV 输变电工程

2000 年第一至三期水土保持方案

## 水土保持监测季度报表

建设阶段：二期工程

监测时段：2000 年 10 月 1 日至 2000 年 10 月 31 日

监测地点：二期工程升压站

监测人：XXX

# 生产建设项目水土保持监测季度报告表

监测时段：2020年4月1日至2020年6月30日

项目名称	辽宁盛京升压500kV输变电工程		
建设单位联系人及电话	周文枫 13940165882	监测项目填表人 (签字)	生产建设单位(盖章)
填表人及电话	马旭亮 18804287679	2020年7月8日	2020年7月9日

2019年11月...  
盛京500kV变电站升压工程 将盛京220kV开关站

监测时段	监测内容	监测方法	监测频次	监测结果
2020年4月1日-2020年6月30日	水土保持设施运行情况	现场巡查、影像监测	每月1次	水土保持设施运行正常，未发现异常情况。
	水土流失防治措施落实情况	现场巡查、影像监测	每月1次	水土流失防治措施落实到位，未发现异常情况。
	水土保持设施维护情况	现场巡查、影像监测	每月1次	水土保持设施维护及时，未发现异常情况。
	水土保持设施运行效果评价	现场巡查、影像监测	每月1次	水土保持设施运行效果良好，未发现异常情况。
	水土保持设施运行管理情况	现场巡查、影像监测	每月1次	水土保持设施运行管理规范，未发现异常情况。
	水土保持设施运行安全情况	现场巡查、影像监测	每月1次	水土保持设施运行安全，未发现异常情况。
	水土保持设施运行环保情况	现场巡查、影像监测	每月1次	水土保持设施运行环保，未发现异常情况。
	水土保持设施运行社会效益情况	现场巡查、影像监测	每月1次	水土保持设施运行社会效益显著，未发现异常情况。
	水土保持设施运行经济效益情况	现场巡查、影像监测	每月1次	水土保持设施运行经济效益良好，未发现异常情况。
	水土保持设施运行生态效益情况	现场巡查、影像监测	每月1次	水土保持设施运行生态效益明显，未发现异常情况。
	水土保持设施运行文化效益情况	现场巡查、影像监测	每月1次	水土保持设施运行文化效益良好，未发现异常情况。
	水土保持设施运行其他效益情况	现场巡查、影像监测	每月1次	水土保持设施运行其他效益良好，未发现异常情况。



量 (万 m <sup>3</sup> )	弃渣场	无	无 (根据实际监测, 本项目无渣土外运)	无 (根据实际监测, 本项目无渣土外运)
	渣土防护率 (%)	97	91.3	91.3
	损坏水土保持设施数量 (hm <sup>2</sup> )	1.61	0.52	0.52
水土保持工程进度	工程措施 (hm <sup>2</sup> )	7	7	7
	植物措施 (hm <sup>2</sup> )	7	7	7
	临时措施 (m <sup>2</sup> )	7	220	220
	万 m <sup>3</sup>	7	7	7

水土流失影响	累计降雨量 (mm)	247.7		
	最大24小时降雨量 (mm)			

